

RELEVEU FOTOGRAFIC

- CORP B - MOXA -




**Privind determinarea starii actuale a constructiilor din
cadrul Complexului Moxa - ASE**

BENEFICIAR: Academia de Studii Economice Bucuresti

AMPLASAMENT: str. Mihail Moxa nr.5-7, sector 1, Bucuresti

Martie 2017

PLAN POZITIONARE CORP B



FATADA PRINCIPALA




FATADA POSTERIOARA



AVARII CONSTATATE:

POZA IN CARE SE EVIDENTIAZA DEGRADAREA TENCUIELII EXTERIOARE



POZA IN CARE SE EVIDENTIAZA DEGRADAREA TENCUIELII EXTERIOARE



POZA IN CARE SE EVIDENTIAZA DEGRADAREA TENCUIELII UNUI PERETE DIN SUBSOL



POZA IN CARE SE EVIDENTIAZA DEGRADAREA UNUI STALP DIN SUBSOL



POZA IN CARE SE EVIDENTIAZA DEGRADAREA UNEI GRINZI DIN SUBSOL



POZA IN CARE SE EVIDENTIAZA DEGRADAREA PLANSEULUI PESTE ET.2



POZA IN CARE SE EVIDENTIAZA DEGRADAREA PLANSEULUI PESTE ET.2



**POZA IN CARE SE EVIDENTIAZA DEGRADAREA PLANSEULUI PESTE
MANSARDA**



**POZA IN CARE SE EVIDENTIAZA DEGRADAREA PLANSEULUI PESTE
MANSARDA**



**POZA IN CARE SE EVIDENTIAZA DEGRADAREA TENCUIELII PERETILOR DIN
MANSARDA**

